

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : **73999**
Cont.pers.: VEREECKE KEVIN
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0496/59.77.37 e-mail: geen@geen.be



OCB bv
Member of OCB Group

ProKo.: IB23
Verslagnr.: 6022814
Voorl. verslagnr.: V6022814
Datum: 25/04/2023

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
DIENST BOEKHOUDING
WOODROW WILSONPLEIN 2
9000 GENT

Afdeling: REC

VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK OP BOVENGRONDSE HOUDERS

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:	Tank-0086	
Plaats van onderzoek:	PROVINCIEHUIS GOVERNEMENTSTRAAT 1 GENT 9000	
Datum van onderzoek:	19/04/2023	
Reglementering:	Vlarem II Subafdeling 5.17.4.3 + KB 13 maart 1998.	
Onderzoeker:	STUYCK JAN 2015/HJanStuyck	Aanwezige persoon: Technieker Kevin
Eigendom van:	Provincie Oost-Vlaanderen	

Onderzoek:

1) Documenten.

a) Vergunning.

Provincie / gemeente	: College van burgemeester en schepenen Stad Gent
Duur	: onbepaald
Kenmerk	: OMV_2018033290
Besluitnummer	: 2018_CBS_15686

b) Attesten van de houder(s).

HEBO sn: 200030368-10

c) Verslagen van vorig onderzoek.

Vinçotte op 20/10/2014 nr.GEN/35/60478297/00/NL/000
OCB op 28/02/2016 nr.4660408
OCB op 18/09/2019 nr.5273985
OCB op 25/07/2022 nr.5858088
OCB op 19/04/2023 nr. 6022814 (huidig onderzoek)

d) Verslag van de inkuiping.

NVT

2) Kenplaten van de houder(s).

Kenplaat is aanwezig.

Constructeur	Hebo
Nummer van de houder	200030368-10
Bouwjaar	2000
Inhoud (L)	1200
Afmetingen (mm)	1250 x 730 x 1500
Constructienorm	/
Nr. prototype	CP08-HR02
Proefdruk tank (bar)	0,3
Proefdruk mantel (bar)	0,1
Toegelaten product (1)	NVT

(1) enkel voor houders in thermohardende kunststof.

2 a) Bijkomende informatie.

Tanknummer	200030368-10
Wijze van opslag	BGH
Aard van de houder	DM
Opgeslagen product	Groep 2 cat. 3
Ligging	BBZ

Wijze van opslag: **BGV**: bovengronds vertikaal **BGH**: bovengronds horizontaal **PP**: parallellepipedisch

Aard van de houder: **EM**: enkelwandig metaal **DM**: dubbelwandig metaal **Andere** :
GTK: gewapende thermohardende kunststof

Ligging: **WW** : waterwinningsgebied **BZ**: beschermingszone **BBZ**: buiten beschermingszone **NG**: niet gekend

2 b) Identificatie van de vulopening.

Vulopening op afstand

Tanknummer	200030368-10
Naam van de vloeistof	Stookolie
GHS – symbool	GHS02
Inhoud van de tank	1200

2.c) Standplaats / vulzone. (*) → Zie nota.

zijn gescheiden

Tanknummer	200030368-10
Voldoende draagkrachtig	IO
Vloeistof dicht	NVT
Hellend / opstaande rand	NVT
Opvangsysteem: <input type="checkbox"/> Collector <input type="checkbox"/> KWS (olie afscheider)	NVT
Damprecuperatie	NVT

(*) niet van toepassing op opslagplaatsen uitsluitend bestemd voor de verwarming van gebouwen.

NA:niet aanwezig **NVT**:niet van toepassing **IO**:in orde **OPM**:opmerking **NTC**: niet te controleren

3) Beperkt onderzoek.

Plaats van de tank: lokaal noodgenerator

Tanknummer	200030368-10
Nazicht van de zichtbare delen. Leidingen en toebehoren	IO
Lekken	IO
Staat van de platen	Zie opm
Staat van de toebehoren	IO
Buitenbekleding tank	IO
Overdrukbeveiliging	IO (atmosferische ontluchting)
Onderdrukbeveiliging	IO (atmosferische ontluchting)
Alarmtoestellen lekdetectie	Zie opm (kijkglas)
Ontluchtungsleiding (1 / 3m)	IO
Buitenbekleding	IO
Fundering	IO
Inkuiping	NVT
- capaciteit	/
- vloeistofdichtheid	/
- afstanden	/
- onderhoud	/
Peilputten	NA
Leidingen	IO
Overvulbeveiliging 95 % of 98 % Nr.:	IO
- ref.	Fluit zie opmerking
Equipotentiaal (P1& P2)	NVT
Verontreiniging	IO
Wanddiktemeting mantel	NVT
Wanddiktemeting dakplaten	NVT
Wanddiktemeting bodemplaten	NVT
Zetting	NVT
Emissiebeperkende maatregelen	NVT
Damprecuperatie	NVT

NA: niet aanwezig NVT:niet van toepassing

IO:in orde

OPM:opmerking

NTC:niet te ontrolleren

4) Nota.

De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

5) Inbreuken.

1. Vloeistof in dubbele wand van de houder waargenomen. (vermoedelijk lek in dubbele wand)
Vervorming van de houder waargenomen. (houder staat bol)
2. Het is aangewezen een elektronische overvulbeveiliging type GWG te plaatsen.

BESLUIT

- De opslagtank voldoet niet aan de reglementaire voorschriften. Het officiële goedkeuringsverslag kan slechts afgeleverd worden na verholpen te hebben aan de opmerkingen.
Het is verboden uw opslagtank te vullen.
Een nieuw onderzoek moet plaats hebben vóór de tank terug in gebruik genomen wordt.

Een oranje kenmerk werd aangebracht.

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker