ORIGINEEL

VINÇOTTE vzw
Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Bollebergen 2a bus 12 ▪ 9052 Gent ▪ België
tel: +32 9 244 77 11 ▪ gent@vincotte.be

040-IN

Verslag nr : GEN/16/14821352/00/NL/000

Getypte kopie

VERSLAG[1]: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING – *CONTROLEBEZOEK*

Volgens de voorschriften van: ☒ **Boek 2 - KB 8/09/2019** («AREI») ☐ **Boek 3 - KB 8/09/2019** («AREI») ☐ **Codex** (B.III-Tit.2- Hfst.I

Datum van de installatie: ☐ Vóór 1/01/1983 ☒ Tussen 1/01/1983 & 1/06/2020 ☐ Vanaf 1/06/2020

Naam en adres van de klant : **Provincie Oost-Vlaanderen - -**
Woodrow Wilsonplein,2 9000 Gent

Adres van de installatie : **Gouvernementstraat 1, 9000 Gent (HSCA-0019)**

Aard van de installatie : ☐ Transformatiepost ☐ Schakelpost ☒ Transformatie- & Schakelpost ☐

Spanning : HS : **12** kV LS : **3N400** V Vermogen : **250** kVA (50 Hz)

De controle heeft betrekking op de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie en onder meer op de volgende punten :

Visueel nazicht :

Staat van de elektr. apparatuur		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Normale verlichting, veiligheidsverlichting		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inb
Staat van de schakelapparatuur		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Instructies eerste hulp		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inb
Stroombaanschema		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Vermelding bedrijfsspanning		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inb
Situatieplan	☒ NVT (afwijk.)	☐ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Constructieve maatregelen tegen lekken		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inb
Situatieplan van de aardverbindingen		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Bescherming tegen elektrische schokken		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inb
Waarschuwingsborden		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Deur (slot, draairichting, staat…)		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inb
Merking van de stroombanen		☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Stand van de peilaanwijzers	☒ NVT	☐ OK	☐ Opm.	☐ Inb

HS-aardinginst. - Metingen: R_E : Ω Z_E : Ω Z_{EB} : **2,6** Ω ρ_E : Ωm

Allerlei :

Aard diëlektricum transfo('s) : Giethars

☒ Attest van Globale Aarding : ☐ Ja ☒ Neen ☒ Dossier van installatie : ☐ werd geraadpleegd ☒ kon niet geraadpleegd worde

Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast ☐ Risicoanalyse - Ref.: Datum:

(Onder) afdeling	INBREUKEN (I) EN/OF OPMERKINGEN (O)
	Nihil

BESLUIT

☒ DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ☒ BOEK 2 (KB 8/09/2019) ☐ BOEK 3 (KB 8/09/201

☐ DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET NIET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ☐ BOEK 2 (KB 8/09/2019) ☐ BOEK 3 (KB 8/09/201

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

De elektrische hoogspanningsinstallatie dient opnieuw gecontroleerd te worden binnen een termijn van 1 jaar.

Datum : **19/06/2024**

Naam agent-bezoeker : **Heeze Yves**

Agent nr : **6647**

Jos Windey
Directeur-Generaal

DOC 16160 NL V05